


Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife



TOMO 3.3. Catálogo Etnográfico y Paleontológico Documento de aprobación inicial Diciembre 2025



Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo



Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística Ver firma	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01 Ver sello			

CONTENIDO

3.3.1 ETN Elementos de Interés Etnográfico

3.3.2 PAL Elementos de Interés Paleontológico

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01			
- 2/60 -			Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



3.3 Catálogo Etnográfico y Paleontológico

1. Elementos de interés etnográfico

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife



Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05	

LISTADO

NºFicha	Protección	Nombre	Barrio	Dirección	Ref.Catastral
ETN-01	El. Protegido	Acueducto El Tablero	El Tablero	Castaño	38900A03101025
ETN-02	El. Protegido	Cuadra Lomo Las Casillas	Los Campitos	Carretera Campitos (Los) , 4	38900A00500311
ETN-03	El. Protegido	Camino Real	El Tablero	Carretera General Llano del Moro - El Tablero	38900A031011070000IA
ETN-04	El. Protegido	Canal de agua	El Tablero	Calle Toledo, sn	38900A03101091
ETN-05	El. Protegido	Camino Real	El Tablero	El Centenillo	38900A03101107
ETN-06	El. Protegido	Presa Barranco El Chorrillo	Chorrillo	Barranco El Chorrillo	38032A005000800000GR
ETN-07	El. Protegido	Camino Real	Chorrillo	Barranco El Chorrillo	SN-01
ETN-08	El. Protegido	Cueva-descansadero	El Tablero	Barranco El Chorrillo	SN-02
ETN-09	El. Protegido	Molino de agua	Santa Cruz de Tenerife	Barranco de Santos	7092801CS7469S0000BK
ETN-10	El. Protegido	Presa de Hoya Fria	Hoya Fria	Hoya Fria	SN-03
ETN-11	El. Protegido	Descansadero Camino del Semáforo	Iguste de San Andrés	Pasaje Rempujo, sn	38900A014004790000ID
ETN-12	El. Protegido	Lavaderos	Iguste de San Andrés	Barranco de Iguste de San Andrés - Puente de La Cruz	38900A01209018
ETN-13	El. Protegido	Presa Cueva Bermeja	Cueva Bermeja	Cueva Bermeja	38900A008003270000IX
ETN-14	El. Protegido	Era Los Campitos 2	Los Campitos	Carretera Campitos (Los), 20	38900A00500183
ETN-15	El. Protegido	Era Lomo las Casillas	Los Campitos	Carretera Campitos (Los), 4	38900A005001970000IL
ETN-16	El. Protegido	Era Los las Casillas	Los Campitos	Carretera Campitos (Los), 4	38900A00500197
ETN-17	El. Protegido	Era Los Campitos 1	Los Campitos	Carretera Campitos (Los), 11	38900A00500176

NºFicha	Protección	Nombre	Barrio	Dirección	Ref.Catastral
ETN-18	El. Protegido	Aljibe Lomo Las Casillas	Los Campitos	Carretera Campitos (Los) , 4	38900A00500200
ETN-19	El. Protegido	Acueducto		Barranco Almeida	SN-04
ETN-20	El. Protegido	Estanque	San Andrés	Barranco de Las Huertas	38900A010001920000IR
ETN-21	El. Protegido	Cuevas Barranco de Las Huertas	San Andrés	Carretera TF-12, sn	38900A011001610000IT
ETN-22	El. Protegido	Pozo Barranco de Las Huertas	San Andrés	Carretera TF-12, sn	38900A01100168
ETN-23	El. Protegido	Lagar	San Andrés	Camino Cercado (El), 12	38900A00900353
ETN-24	El. Protegido	Estanque	El Tablero	C/ Castaño 11	9844042CS6494S0001QE
ETN-25	El. Protegido	Estanque	Barranco Grande	Calle Autillo, 14	2558090CS7425N0001PL
ETN-26	El. Protegido	Era El Tablero 1	El Tablero	Calle Anemona, 10	38900A03100723
ETN-27	El. Protegido	Era El Tablero 2	El Tablero	Calle La Araña, 12	38900A03100725
ETN-28	El. Protegido	Era de Marina Reyes	El Tablero	Calle Begonia, 14	38900A03100934
ETN-29	El. Protegido	Era El Tablero 4	El Tablero	Calle Avellana, sn	38900A03101030
ETN-30	El. Protegido	Era de José Rosa	El Tablero	Carretera Tablero (Del), 40	38900A03101145
ETN-31	El. Protegido	Cementerio de Iguste de San Andrés	Iguste de San Andrés	Barrio Iguste de San Andrés, sn	38900A01400595
ETN-32	El. Protegido	Cementerio de San Andrés	San Andrés	Lugar Playa Teresitas, 63	3838701CS8533N
ETN-33	El. Protegido	Camino de las Lecheras	Los Campitos	CR CAMPITOS LOS Polígono 4 Parcela 18	38900A004000180000IA
ETN-34	El. Protegido	Iguste-Camino de La Cumbre a La Punta De Anaga	Iguste de San Andrés	Iguste de San Andrés	SN-05
ETN-35	El. Protegido	Camino Antiguo de Iguste a San Andrés	Litoral de Anaga	Litoral de Anaga	SN-06

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05 

LISTADO

NºFicha	Protección	Nombre	Barrio	Dirección	Ref.Catastral
ETN-36	El. Protegido	San Andrés-La Cancellilla	Valle de Las Huertas	Valle de Las Huertas	SN-07
ETN-37	El. Protegido	Camino de San Andrés a Taganana por Abicore	San Andrés	San Andrés	SN-08
ETN-38	El. Protegido	Cueva Bermeja-Gollada de La Veta	Cueva Bermeja	Cueva Bermeja	SN-09
ETN-39	El. Protegido	Valle Grande-Revolcaderos-Cumbre	María Jiménez	María Jiménez	SN-10
ETN-40	El. Protegido	Valleseco-Los Berros	Valleseco	Valleseco	SN-11
ETN-41	El. Protegido	Camino Real de Tahodio	Barrio de La Alegría	Barrio de La Alegría	SN-12
ETN-42	El. Protegido	Camino la Hoya	Los Campitos - Lomo Las Casillas	Los Campitos - Lomo Las Casillas	
ETN-43	El. Protegido	Camino de Los Campos	Los Campitos	Los Campitos	SN-14
ETN-44	El. Protegido	La Calera-Las Mesas-Lomo Las Casillas	Las Mesas - Lomo Las Casillas	Las Mesas - Lomo Las Casillas	SN-15
ETN-45	El. Protegido	Camino del Sur	Suroeste	Suroeste	SN-16
ETN-46	El. Protegido	Camino Cruz De La Gallega	La Gallega	La Gallega	SN-17
ETN-47	El. Protegido	Camino del Tablero a Barranco Grande	El Tablero - Barranco Grande	El Tablero - Barranco Grande	SN-18
ETN-48	El. Protegido	Camino Martagon	El Tablero	El Tablero	SN-19
ETN-49	El. Protegido	Camino El Candil	La Gallega	La Gallega	SN-20
ETN-50	El. Protegido	Camino Caudal	Llano del Moro- El Tablero	Llano del Moro- El Tablero	SN-21

NºFicha	Protección	Nombre	Barrio	Dirección	Ref.Catastral
ETN-51	El. Protegido	Camino Del Mocán	Llano del Moro	Llano del Moro	SN-22

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05	



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Acueducto constituido por nueve pilares rectangulares de hormigón que sostienen un cuerpo superior formado por una canalización cuandragular cerrada. Está jalonada por barandillas laterales de hierro. El acueducto atraviesa la montaña de Jagua, es decir parte de la construcción está en este término municipal.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación: Buena

Descripción de la conservación: Buen estado de conservación

Uso actual: En uso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras: ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03101025

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 377,19 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369368

Y: 3144334

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Aprov. agua

Tipología: Distribución

Familia: Aprov. agua

Descripción del tipo: Acueducto

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-01- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Edificación aneja de una sola crujía, muros de mampostería, fechada con dos huecos asimétricos, revestida con cemento y enlucida; la cubierta es a un agua y de teja curva. El interior está dividido en dos estancias y el suelo de ambas está empedrado. Dispone de dos hornos de mampostería recubiertos de cemento, rematados con bordes de madera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Elemento ligeramente transformado

Uso actual: Desuso

Afecciones: ☐ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00500311

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 425,06 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 376023,0177

Y: 3152345,472

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Ganadería

Tipología:

Encerradero

Familia:

Ganadería

Descripción del tipo

Encerradero

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☐

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Presenta un interés relativo a causa de la notable transformación de la estructura.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Calzada tradicional elaborada de tierra y piedra que carece del firme en determinados tramos. El adoquinado es sencillo con material de la zona (mal conservado). En ciertos tramos discurre jalonado por muros de piedra seca de antiguas parcelaciones. Una carretera vecinal interrumpe el trazado original de manera que hoy se encuentra segmentado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A0310110700001A

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 434,17 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369843,5705

Y: 3145249,723

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SUNSD

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-03- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



Dirección:

Calle Toledo, sn

Referencia Catastral:

38900A03101091

Canal de agua

ETN-04
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

La canalización discurre hoy paralela a una carretera vecinal y presenta tramos todavía funcionales. Se trata de una obra compuesta que ha sufrido varias remodelaciones en su historia, especialmente en el proceso de adaptación a las exigencias actuales, de manera que se observa, por un lado, parte de la estructura originaria en toba labrada (blanca) y, por otro, un cuerpo añadido, moderno, de cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:


Descripción de la conservación Presenta añadidos y alteraciones modernas**Uso actual:** Uso**Afecciones:** ☐ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras**Descripción de las afecciones:**

ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor**Ámbito de protección:** Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03101091

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 436,66 m**Coordenadas geográficas UTM:**

X: 369506

Y: 3145134

Superficie m2**Usos del suelo**

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE-I

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Distribución

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Canal

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐**Valores intrínsecos:** ☒**Valores patrimoniales:** ☒**Valores potenciales:** ☐**Valores identificados:** Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-04- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística**Registrado en:** ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>

Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01

- 9/60 -

Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Se trata de una calzada de piedra y tierra, acondicionada, que atraviesa parcelas de cultivo y que antiguamente se utilizaba desde El Tablero - Cascajal y El Pinar. Lo que se conserva es una parte relativamente pequeña, aunque significativa, del antiguo trazado, perdido de forma definitiva con las nuevas edificaciones en la zona.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual: Uso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:

ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03101107

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 443,51 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369378

Y: 3145089

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SUC

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife



Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-05- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Se trata de un muro de contención elaborado con sillares de cantería y piedra de la zona, rejuntado con mortero de cal y cemento, acabado de piedra vista. Interior recubierto y acabado liso de cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38032A005000800000GR

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

CHORRILLO

Cota (acceso): 346,44 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369726

Y: 3144074

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Presa

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Calzada sobre camino tradicional de tierra acondicionada con tramos de piedras (empedrado rústico). Presenta tramos alterados reconvertidos a pista asfaltada. Este camino fue utilizado de antiguo hasta hace relativamente poco tiempo para ir a Candelaria.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-01

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

CHORRILLO

Cota (acceso): 372,62 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369747,9933

Y: 3144121,355

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

N/A

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros

No

elementos:

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-07- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Cueva natural con acondicionamiento exterior (un muros de piedra seca) que habilita el espacio interior como lugar de uso temporal. El espacio interior configura una estancia que ha sufrido continuas remodelaciones. Actualmente, un lateral ha sido acondicionado como lugar de culto con un pequeño altar junto a un grabado en la pared de la cueva que representa a Santa Catalina; en su entorno hay diversas ofrendas a la santa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Se trata de una estructura con notables transformaciones

Uso actual: Uso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-02

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 397,7 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369306,2966

Y: 3144382,104

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

N/A

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Habitación

Tipología:

Cueva

Familia:

Habitación

Descripción del tipo

Cueva

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Consolidación muro

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☒

Valores identificados: A falta de una investigación a fondo, presenta valores potenciales, parejos al evidente valor patrimonial por tener función dúplice de abrigo y lugar de culto.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Este molino es de los pocos conservados, de sus características funcionales (industrial-agrario) en el núcleo urbano, aunque aparece inserto en éste como un elemento ajeno. Sin embargo, el inmueble tiene un valor significativo en el contexto histórico de una jerarquía de espacios funcionales de la antigua ciudad de Santa Cruz. Se trata de una instalación compleja que consta de dos cuerpos complementarios. Por un lado, el canal o tramo de atarjea sobre cinco arcos de medio punto, obra de gruesos muros de mampostería (piedras regulares y mortero de tierra, cal y arena), proyectado en paralelo con la margen izquierda del barranco (aguas vertientes). Y, por otro lado, el cubo, jerío en otros lugares, relativamente bien conservado por la resistencia de su material de construcción, donde se produce el salto de agua o energía de caída del agua, cuya fuerza motriz accionaba los alabes o paletas que transmitía impulso a la noria y movía el mecanismo de las piedras de moler. En la actualidad no conserva ninguna de estas piezas de la maquinaria. Asimismo, hay que señalar que junto a éste se identifican otros inmuebles que formaron parte del conjunto: canalización de enlace con arco adintelado (norte) y edificación mal conservada (sur), posiblemente casa del molinero, junto a bancales de diferentes épocas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Presenta añadidos y alteraciones modernas

Uso actual: Desuso

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:

ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

Dirección:

Barranco de Santos


Referencia Catastral:

7092801CS7469S0000BK

Molino de agua

ETN-09
El. Protegido

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

7092801CS7469S0000BK

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

Santa Cruz de Tenerife

Cota (acceso): 24,48 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 376783

Y: 3149271

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPH

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Molino

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Molino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☒

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☐

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-09- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - N°: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
N° expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



Dirección:

Hoya Fria

Referencia Catastral:

SN-03

Presa de Hoya Fría

ETN-10
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Construcción situada en el cauce del barranco, elaborada a partir de gruesos muros de mampostería, de contención, de trazos curvos, piedra de la zona y sillares basáltico, con remate de argamasa de mortero de cal y cemento bastardo. Se trata de la obra principal de infraestructura hidráulica de la zona, de la cual parte además un canal de riego para las zonas de cultivo de la costa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-03

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

HOYA FRIA

Cota (acceso): 183,15 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 372809,1388

Y: 3145771,792

Superficie m2

Usos del suelo

Urbano

Clasificación del suelo

SUSNO

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Presa

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y desbroce

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-10- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El inmueble se localiza en la proximidad del camino al Semáforo de Igueste de San Andrés. Se trata de un abrigo natural agrandado que se acomoda a distintas actividades, aunque es dominante en la zona el pastoreo. Las mejoras en el interior son sencillas, lo más trabajado es un asiento excavado en la roca, pues se busca fundamentalmente la protección temporal de las inclemencias del tiempo o que supla la condición de otero para control del territorio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Presenta algunas transformaciones de la estructura

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A014004790000ID

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

IGUESTE DE SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 60,91 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 387290,8249

Y: 3155859,419

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Descansadero

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Descansadero

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Reconstrucción parcial de la estructura

Bibliografía:

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El inmueble se sitúa cerca del cauce del barranco. Se trata de un espacio público constituido por cinco piletas (lavadero), obra de mampostería con sillares de toba roja de canteras de la zona, revestida de cemento que dispone de escalara de acceso acondicionada igualmente de cemento, vinculada el antiguo camino de la costa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación: Notable transformación de la estructura original

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras: ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A01209018

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

IGUESTE DE SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 26,46 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 386801,7356

Y: 3156341,97

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRAR

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Lavadero

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Lavadero

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Reconstrucción parcial de la estructura

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☒

Valores intrínsecos:

☐

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valor patrimonial por su relación con el agua, a pesar de su notable transformación.

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



Dirección:

Cueva Bermeja

Referencia Catastral:

38900A008003270000IX

Presa Cueva Bermeja

ETN-13
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Muro de contención, de grandes dimensiones, situado en el cauce del barranco, elaborado a partir de gruesos muros de contención, de trazos rectilíneo, sillares basáltico con argamasa de mortero de cal y cemento bastardo. Se trata de una obra de infraestructura hidráulica relevante, de la que parte además un canal de riego para las zonas de cultivos del entorno y otros sectores de la periferia urbana.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A008003270000IX

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

CUEVA BERMEJA

Cota (acceso): 72,58 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 380678,1603

Y: 3153003,855

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Presa

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad:

Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-13- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		- 18/60 - Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



Dirección:

Carretera Campitos (Los), 20

Referencia Catastral:

38900A00500183

Era Los Campitos 2

ETN-14
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

La era conserva en buen estado el suelo empedrado originario y débilmente se aprecian algunas líneas madreñas. El grueso muro delimitador de piedra seca presenta sucesivas reformas y mejoras, de manera que es posible distinguir técnicas de elaboración de distintas épocas. El inmueble está emplazado en entorno aislado, pero cerca de los campos de cultivo. Se accede a través de un camino, acondicionado con piedra del lugar, habilitado al efecto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Abandonada

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00500183

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 351,62 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 376132,82

Y: 3151797,784

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y desbroce

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-14- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

La era conserva en buen estado el suelo enlosado original. Lo más destacado y singular es que su centro está definido por una piedra tallada en forma radial, sin embargo, no se aprecia con claridad que desde dicha piedra partan las líneas madreñas o alineación de piedras que en forma de radios sirve de guía para colocar el restos del enlosado o empedrado. Además, dispone de muro delimitador constituido por un simple alineamiento de piedras de gran tamaño.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Cicirculación de cohes

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de intereses:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A005001970000IL

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 444,19 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 375913,2154

Y: 3152415,587

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Mantenimiento de la era

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El perímetro de la era viene marcado por un muro delimitador de aproximadamente 60 cm. de ancho. Es decir, a partir de aquí se proyectan las líneas madrinas, término con el que se conoce las alineaciones de piedras que en forma de radio sirven de base o guía para colocar el resto del empedrado. El centro de la era se encuentra ligeramente elevado con el fin de proporcionar una mejor trilla al permitir cierto movimiento de la parva.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00500197

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 411,12 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 376064,0282

Y: 3152361,347

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Mantenimiento de la era

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El perímetro de la era viene marcado por un muro delimitador de aproximadamente 60 cm. de ancho. El interior se encuentra empedrado, con piedra central básica de la que parten una serie de líneas madrinas poco definidas, quizás por alguna reforma en un momento difícil de determinar.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00500176

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 398,42 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 375804,736

Y: 3152004,159

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Reconstrucción de la cerca de piedra

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El inmueble está situado en un escalón natural de la topografía donde se instala la vivienda. El sistema de construcción es sencillo con cubierta de forjado de hierro y cemento, e indicación de brocal central. El interior está revestido de cemento. El inmueble presenta mejoras recientes que han contribuido a revalorizar los aspectos de referencia de la cultural material del núcleo en se encuentra.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Muestra alteraciones modernas

Uso actual: Original

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00500200

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): 418,18 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 376042,8615

Y: 3152345,472

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPP

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Aljibe

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Se han realizado mejoras en fecha reciente

Propuestas de intervención:

Eliminación del cemento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☒

Valores intrínsecos:

☐

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica, a pesar de estar notablemente transformado.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Fábrica con sistema constructivo de mampostería, con canal ejecutado en cantería de toba roja sobre arcos de medio punto en el mismo material. Por su tipología y calidad constructiva constituye un excelente ejemplo de infraestructura agrícola tradicional. El bien protegido contribuye de manera destacada a configurar un paisaje rural característico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual: Abandonado

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-04

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

Cota (acceso): 52,88 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 377206

Y: 3150618

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPH

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Distribución

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Acueducto

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Mantenimiento de la estructura

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Depósito semiexcavado en el terreno, situado en el frente de una pequeña barranquera. Caracteriza la fábrica de muro de contención de mampostería con sillares escuadrados de toba roja que define una planta de tendencia rectangular. El interior ha perdido parte del revestimiento originario con mortero del cal. Se aprecian algunas reparaciones en exterior con añadidos de cemento y otros materiales modernos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Se encuentra en regular estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A010001920000IR

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 77,08 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 383334,4997

Y: 3155243,593

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Estanque

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Reconstrucción parcial de la estructura

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☒

Valores intrínsecos:

☐

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Se trata de dos cuevas de pequeñas dimensiones, excavadas en la roca, con muro de acondicionamiento exterior que actúa como elemento nivelador en un caso, y en otro como cerramiento. Son espacios complementarios habilitados como encerradero de ganado y algún momento como vivienda temporal. Hay evidencia de uso subreciente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Presenta un regular estado de conservación

Uso actual: Corral

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A011001610000IT

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 71,45 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 383476,7056

Y: 3155089,536

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Habitación

Tipología:

Cueva

Familia:

Habitación

Descripción del tipo

Cueva

Relación con otros

No

elementos:

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: A pesar de su transformación actual, ofrece un innegable interés como elemento de naturaleza agropastoril.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y reconstrucción de los lienzos de cierre

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife


Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-21- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El inmueble se encuentra en el interior de una construcción reciente inacabada, de bloques, sin cubierta. Actualmente está protegido con una rejas de hierro forjado. Está asociado a un conjunto de corrales y bancales abandonados, que posiblemente formaba parte de una unidad de explotación independiente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Muestra alteraciones modernas y mal estado de conservación

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A01100168

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 59,32 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 383417,4532

Y: 3155006,583

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPE

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Pozo

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Retirada de la estructura actual

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica, a pesar de estar notablemente transformado.

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

El lagar lo constituye una superficie excavada, de grandes dimensiones, en la toba. Adaptación muy común en la comarca de Anaga. Conserva todavía algunos elementos significativos del inmueble como la lagareta. Su estado de conservación actual es consecuencia de que tras el abandono de la actividad principal que motiva su mantenimiento, se destina a funciones distintas, primero como cuarto de aperos y luego como corral.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Aunque conservac elementos, al exterior ofrece un deplorable estado de

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A00900353

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 40,97 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 382765,727

Y: 3154705,129

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPA

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Transformación

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Lagar

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: A pesar de su transformación actual, ofrece un innegable interés como elemento de naturaleza agraria.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Retirada de las chapas y de la basura acumulada

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-23- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Planta cuadrada de muros de piedra y cemento. El interior está revestido con cemento, mientras que el exterior mantiene el acabado de piedra vista. Dispone de escalera interior de piedra del lugar. En el lateral izquierdo hay un inmueble rectangular, dependiente, con varios departamentos. Tanquilla circular en la parte superior, del año 1886.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Elemento notablemente transformado con añadidos actuales

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

9844042CS6494S0001QE

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 417,94 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369508

Y: 3144483

Superficie m2

Usos del suelo

Urbano

Clasificación del suelo

SUNC

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Estanque

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Se ha revestido de cemento en fecha reciente

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica, a pesar de estar notablemente transformado.



Dirección:

Calle Autillo, 14

Referencia Catastral:

2558090CS7425N0001PL

Estanque

ETN-25
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Estanque de planta rectangular, remodelado, que conserva elementos visible de elaboración de factura popular. Construido con muro delimitador de piedra de la zona con mortero cal en la fábrica originaria. Presenta contrafuerte de hormigón en un lateral, posiblemente como parte de algunas reparaciones recientes. El interior está revestido con acabado irregular de cemento que recubre el revestimiento original.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Elemento notablemente transformado con añadidos actuales

Uso actual: Deshuso

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☒ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

2558090CS7425N0001PL

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

BARRANCO GRANDE

Cota (acceso): 281,21 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 371911

Y: 3146037

Superficie m2

Usos del suelo

Urbano

Clasificación del suelo

SUSNO

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Aprov. agua

Tipología:

Almacenamiento

Familia:

Aprov. agua

Descripción del tipo

Estanque

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Reconstrucción del muro original

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Muestra interés desde el punto de vista etnográfico por su relación con el agua y por su tipología arquitectónica, a pesar de estar notablemente transformado.

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-25- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Era de uso agrícola de planta circular rodeada de un muro levantado con la técnica de la piedra seca, ubicada en un antiguo espacio de uso agrícola.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03100723

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 608,82 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 368634,653

Y: 3145646,785

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPA

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza de la era

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Era de uso agrícola de planta circular rodeada de un muro levantado con la técnica de la piedra seca, ubicada en un antiguo espacio de uso agrícola.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03100725

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 517,58 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369138

Y: 3145415

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPA

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza de la era

Bibliografía:

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01 - 32/60 - Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05		





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Era de uso agrícola de planta circular rodeada de un muro levantado con la técnica de la piedra seca, ubicada en un antiguo espacio de uso agrícola.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03100934

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 480,58 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 368936,1039

Y: 3145066,375

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPA

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Limpieza de la era

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Era de uso agrícola de planta circular rodeada de un muro levantado con la técnica de la piedra seca, ubicada en un antiguo espacio de uso agrícola.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03101030

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 410,71 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 369567,357

Y: 3144890,474

Superficie m2

Usos del suelo

Urbano

Clasificación del suelo

SUNSD

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Limpieza y reconstrucción parcial del lienzo

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐

Valores intrínsecos: ☒

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Era de uso agrícola de planta circular rodeada de un muro levantado con la técnica de la piedra seca, ubicada en un antiguo espacio de uso agrícola.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación En apariencia muestra un aceptable estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☐ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☒ Consolidación ☐ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A03101145

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): 425,28 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 359638

Y: 3146521

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

SRPAG

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Agricultura

Tipología:

Era

Familia:

Agricultura

Descripción del tipo

Era

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Privado

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Limpieza superficial

Propuestas de intervención:

Limpieza de la era

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Valores patrimoniales intrínsecos por su relación con la agricultura tradicional de la isla.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Recinto levantado on un muro de cierre de carácter funerario, en este caso un cementerio, sin uso en la actualidad que ocupa una superficie de 86m2. Se trata de un espacio que presenta un buen estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Aunque está en desuso, se encuentra en buen estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☐ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras
Descripción de las afecciones:

ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de intereses:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

Dirección:

Barrio Igueste de San Andrés, sn


Referencia Catastral:

38900A01400595

Cementerio de Igueste de San Andrés

ETN-31
El. Protegido

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A01400595

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

IGUESTE DE SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 66,75 m**Coordenadas geográficas UTM:**

X: 387522

Y: 3155769

Superficie m2**Usos del suelo**

Urbano

Clasificación del suelo

SRPCO

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Siglos XIX-XX

Tipo:

Mundo simbólico

Tipología:

Cementerio

Familia:

Mundo simbólico

Descripción del tipo

Cementerio

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Trabajos de mantenimiento

Propuestas de intervención:

Mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☐**Valores intrínsecos:** ☒**Valores patrimoniales:** ☒**Valores potenciales:** ☐

Valores identificados: Ofrece un innegable interés por su ubicación, su cronología y por ser un elemento fosilizado bien conservado, propio del mundo simbólico-funerario.

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-31- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>

Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01

- 36/60 -

Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Recinto correspondiente al cementerio de San Andrés, sin uso funerario en la actualidad, levantado cerca de la costa que ocupa una parcela de planta poligonal irregular.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Aunque está en desuso, se encuentra en buen estado de conservación

Uso actual:

Afecciones: ☐ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☒ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Total

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

3838701CS8533N

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): 2,77 m

Coordenadas geográficas UTM:

X: 383617

Y: 3153935

Superficie m2

Usos del suelo

Urbano

Clasificación del suelo

SUNC

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Siglos XIX-XX

Tipo:

Mundo simbólico

Tipología:

Cementerio

Familia:

Mundo simbólico

Descripción del tipo

Cementerio

Relación con otros

elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

Trabajos de mantenimiento

Propuestas de intervención:

Mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☐

Valores intrínsecos:

☒

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados: Ofrece un innegable interés por su ubicación, su cronología y por ser un elemento fosilizado bien conservado, propio del mundo simbólico-funerario.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica en el tercio suroriental de la isla y que discurre en sentido SE-NO. Longitud = 2,14km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

38900A0040001800001A

Distrito:

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad:

Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado:

☒

Valores intrínsecos:

☐

Valores patrimoniales:

☒

Valores potenciales:

☐

Valores identificados:

Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad oriental de la isla y tiene un trazado norte-sur. Longitud =1,79 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:

ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-05

Distrito:

Núcleo - barrio:

IGUETE DE SAN ANDRÉS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica en la mitad oriental de la isla y que tiene un recorrido So_NE por la parte de la costa. Longitud ≈ 3,47 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-06

Distrito:

Núcleo - barrio:

LITORAL DE ANAGA

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla y tiene un recorrido en sentido N-S. Longitud =2,67 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-07

Distrito:

Núcleo - barrio:

VALLE DE LAS HUERTAS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-36- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>

Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01

- 41/60 -

Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla y tiene un recorrido en sentido N-S. Longitud =1,90 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-08

Distrito:

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒


Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla; se conserva un corto trazado en sentido N-S que parte de la costa en dirección N. Longitud = 0,66 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-09

Distrito:

Núcleo - barrio:

CUEVA BERMEJA

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla; se conserva un corto trazado en sentido N-S que parte de la costa en dirección N. Longitud =1.15 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-10

Distrito:

Núcleo - barrio:

MARÍA JIMÉNEZ

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOCRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla; se conserva un corto trazado en sentido N-S que parte de la costa en dirección N. Longitud =1,57 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-11

Distrito:

Núcleo - barrio:

VALLESECO

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-40- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia la mitad suroriental de la isla; se conserva un corto trazado en sentido SE-NO que parte de la costa en dirección N. Longitud =1,69 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-12

Distrito:

Núcleo - barrio:

BARRIO DE LA ALEGRÍA

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-41- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se localiza hacia la mitad oriental de la isla; discurre por una vaguada en sentido SE-NO y confluye en su extremo septentrional con el Camino de las Lecheras. Longitud =1,17 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-13

Distrito:

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS - LOMO LAS CASILLAS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOCRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se localiza hacia el tercio oriental de la isla, que discurre en un pequeño tramo en sentido E-O y se encuentra entre el Camino de Las Lecheras y el Camino de La Hoya. Longitud =1,56 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-14

Distrito:

Núcleo - barrio:

LOS CAMPITOS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que uboca hacia la mitad NE de la isla. Se trata de un camino que tiene orientación SO-NE y es la continuidad del Camino de Las Lecheras por su extremo septentrional. Longitud =1,50 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-15

Distrito:

Núcleo - barrio:

LAS MESAS – LOMO LAS CASILLAS

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apunala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife


Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-44- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia el centro de la isla. Se trata de un camino de bastante desarrollo lineal que lo hace en sentido SO-NE y del mismo parten otros caminos de forma perpendicular (como el Camino de la Cruz de la Gallega). Longitud =3,91 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-16

Distrito:

Núcleo - barrio:

SUROESTE

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia el centro de la isla. Se trata de un vial de corto recorrido que lo hace en sentido N-S y discurre en perpendicular al Camino del Sur, del que parte por su extremo meridional. Longitud =0,93 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-17

Distrito:

Núcleo - barrio:

LA GALLEGA

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-46- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se localiza hacia el centro de la isla. Tiene un desarrollo en dirección Se-No y parte del Camino del Sur, por su extremo suroccidental. Longitud =1,69 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-18

Distrito:

Núcleo - barrio:

EL TABLERO – BARRANCO GRANDE

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-47- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05



Dirección:

El Tablero

Referencia Catastral:

SN-19

Camino Martagon

ETN-48
El. Protegido

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia el centro de la isla. Tiene un recorrido en dirección SE-NO en ligero requiebro hacia el oeste de donde se ramifica en el Camino del Tablero a Barranco Grande. Longitud =1,01km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-19

Distrito:

Núcleo - barrio:

EL TABLERO

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-48- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>

Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01

- 53/60 -

Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se encuentra hacia el centro de la isla. Se trata de la continuidad en dirección S-N del Camino Martagón que se ubica en el extremo oriental de Camino del Candil. Longitud =1,54 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-20

Distrito:

Núcleo - barrio:

LA GALLEGA

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología: Indeterminada

Tipo: Comunicaciones

Tipología: Camino

Familia: Comunicaciones

Descripción del tipo Camino

Relación con otros elementos: No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-49- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se ubica hacia el centro de la isla. Este camino es la continuidad por el extremo norte del Camino del Tablero a Barranco Grande. Longitud =2,15 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-21

Distrito:

Núcleo - barrio:

LLANO DEL MORO- EL TABLERO

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN MUEBLE

Camino tradicional que se encuentra hacia el centro-oriental de la isla. Se trata de un camino de corto recorrido que lo hace en sentido SE-NO en una zona donde no tiene continuidad o conexión con otros caminos. Longitud =1,01 km

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación:

Descripción de la conservación Camino transformado por obras de infraestructura posteriores

Uso actual:

Afecciones: ☒ Erosión ☒ Construcción ☐ Labores agrícolas ☐ Alteraciones antrópicas ☐ Otras

Descripción de las afecciones:


ELEMENTOS DE INTERÉS

Elementos de interés:

Medidas correctoras ☐ Conservación ☐ Rehabilitación ☐ Consolidación ☒ Puesta en valor

Ámbito de protección: Parcial

PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN MUEBLE CATALOGADO



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

SN-22

Distrito:

Núcleo - barrio:

LLANO DEL MORO

Cota (acceso): m

Coordenadas geográficas UTM:

X:

Y:

Superficie m2

Usos del suelo

Rústico

Clasificación del suelo

DATOS HISTÓRICOS Y REFERENCIAS

Cronología:

Indeterminada

Tipo:

Comunicaciones

Tipología:

Camino

Familia:

Comunicaciones

Descripción del tipo

Camino

Relación con otros elementos:

No

Régimen de Propiedad: Público

VALORACIÓN ETNOGRÁFICA

Transformado: ☒

Valores intrínsecos: ☐

Valores patrimoniales: ☒

Valores potenciales: ☐

Valores identificados: Se trata de uno de los principales caminos históricos de la isla, que apuntala su valor patrimonial intrínseco.

INTERVENCIONES PERMITIDAS

Realizadas:

No se consignan

Propuestas de intervención:

Limpieza y mantenimiento

Bibliografía:

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

ETN-51- 1

Firmado por: MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa
SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Registrado en: ENTRADA - Nº: 501/2026

Fecha: 15-01-2026 17:59:24

Fecha: 22-01-2026 14:01:59

Fecha: 20-01-2026 07:46

Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D>



3.3 Catálogo Etnográfico y Paleontológico

2. Elementos de interés paleontológico

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife



Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

PAL

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05	

Elementos de interés paleontológico

LISTADO

NºFicha	Protección	Nombre	Barrio	Yacimiento	Ref.Catastral
PAL-01	Integral	Las Teresitas	San Andrés	Playa de las Teresitas	SN-01
PAL-02	Integral	Iguate De San Andrés	Iguate De San Andrés	Iguate de San Andrés	SN-02

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05	


Toponimia:

San Andrés, Anaga. Tenerife.


Nombre del yacimiento:

Playa de las Teresitas

LAS TERESITAS

PAL-01
Integral

PLANO DE SITUACIÓN



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

Distrito:

ANAGA

Núcleo - barrio:

SAN ANDRÉS

BIC:

Régimen jurídico complementario:

Coordenadas geográficas UTM:

X: 384387

Y: 3154448

Altitud: 2 m

Superficie: 71387 m²

Clase y categoría de suelo:

SUNC, SRP y SRPP

CARACTERÍSTICAS

Posible acúmulo de moluscos muertos durante temporales. Las especies presentes son: Strombus bubonius, Conus pulcher, Patella candei, Patella ulyssiponensis aspera, Cardium tuberculatum, Callista chione, Vermetus sps., Charonia variegata, Bolinus cornutus, Thais haemastoma, Pecten jacobaeus, Lithophaga aristata. En los derrubios de ladera situados detrás de esta playa se han localizado esqueletos de Gallotia maxima.

Único yacimiento de las Islas occidentales en donde aparece el célebre Strombus bubonius, fósil característica del último interglaciar de la región zoogeográfica marina Mediterráneo-lusitana. Además, en los derrubios superiores de este mismo depósito, han aparecido esqueletos completos del lagarto gigante Gallotia maxima, que alcanzaba hasta 1'5 m de longitud.

PROTECCIÓN ASIGNADA

Nivel de protección: Integral

Ámbito de protección propuesto: Una circunferencia de 25 m de radio.

Actuaciones propuestas:

Por su carácter de estación de grabados rupestres requiere iniciar expediente de declaración de B.I.C., con la categoría de Zona Arqueológica, en la que se establecerá su delimitación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación: Regular

Fragilidad: Alta

Régimen de Propiedad: Pública

DATOS HISTÓRICOS

Cronología:

Tirreniense. (Cuaternario)

Tipología:

Playa levantada de cantos y arena negra.

INTERVENCIONES

Las posibilidades de conservación de este yacimiento son muy pocas por Encontrarse en terrenos afectados por el Plan Parcial de las Teresitas, promovido Por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Catálogo de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife


Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTOOrganismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

PAL-01- 1

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59	
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46	
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D			
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05	



PLANO DE SITUACIÓN



DATOS IDENTIFICATIVOS

Referencia Catastral Parcela:

Distrito:

ANAGA

Núcleo - barrio:

IGUESTE DE SAN ANDRÉS

BIC:

Régimen jurídico complementario:

Coordenadas geográficas UTM:

X: 387342

Y: 3155763

Altitud: 30 m

Superficie: 43 m²

Clase y categoría de suelo:

SRPCO

CARACTERÍSTICAS

Restos de fauna cálida del Tirreniense con especies que actualmente no viven en Canarias. Presenta similitudes con otros yacimientos de Anaga como Las Teresitas, Antequera, Tachero y Las Palmas. Acúmulo de moluscos muertos durante temporales. Las especies presentes son: *Strombus bubonius*, *Conus pulcher*, *Patella candei*, *Patella ulyssiponensis aspera*, *Cardium tuberculatum*, *Callista chione*, *Vermetus* sps., *Charonia variegata*, *Bolinus cornutus*, *Thais haemastoma*, *Pecten jacobaeus*, *Lithophaga aristata*. En los derrubios de ladera situados detrás de esta playa se han localizado esqueletos de *Gallotia maxima*

PROTECCIÓN ASIGNADA

Nivel de protección: Integral

Ámbito de protección propuesto:

Actuaciones propuestas:

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO

Conservación: Regular

Fragilidad: Alta

Régimen de Propiedad:

DATOS HISTÓRICOS

Cronología:

Tirreniense. (Cuaternario)

Tipología:

INTERVENCIONES

Conservación, protección, consolidación, restauración, investigación y puesta en valor

Firmado por:	MANUEL FERNANDO DOMINGO - Firma Externa SARA JACINTO RODRÍGUEZ - Jefe/a de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística	Fecha: 15-01-2026 17:59:24 Fecha: 22-01-2026 14:01:59
Registrado en:	ENTRADA - Nº: 501/2026	Fecha: 20-01-2026 07:46
Nº expediente administrativo: 7937/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): 1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/1BDEC87B13FA90DBB0A1441DE8DDCD4D		
Fecha de sellado electrónico: 22-01-2026 14:02:01		Fecha de emisión de esta copia: 09-02-2026 15:08:05

